

السلامة في تخزين تجهيزات مختبر الفيزياء

- ١/ عدم تكديس الأدوات والأجهزة فوق بعضها، لأن ذلك يؤدي إلى تلفها مع الزمن.
- ٢/ أحفظ الأجهزة والأدوات في مكان بعيد عن الرطوبة ومصادر المياه لمنع تشكل الصدأ عليها، مما يؤدي إلى تلفها .
- ٣/ لا تخزن الأجهزة والأدوات تحت أحواض الغسيل، منعاً لتلفها في حال حصول أي عطل أو تلف لأي جزء من المغسلة.